


## **RETTUNGSKARTE**

SUBARU: Outback Typ: B7/BT9 Modelljahre: 2021 -





## Warnhinweise

Nach dem Abklemmen der Batterie 30 Sekunden warten.

© Fuji Heavy Industries Ltd Stand 02/2021